

PROBLÉMOVÁ MAPA AREÁLU

3 - minimální	2 - střední	1 - maximální
3-3	2-2	1-1
3-3	2-2	1-1
3 - neuspokojivý	2 - uspokojivý	1 - optimální

VYTÍŽENÍ

STAV

1-3
[maximální vytížení / neuspokojivý stav]
plochy:
P01 = prostor vstupu/vjezdu

2-3
[střední vytížení / neuspokojivý stav]
plochy:
P02 = budova s restaurací
P03 = budova s kuželnou
P04 = budova kabin
P05 = parkoviště
P06 = beach-volejbalové hřiště

3-3
[minimální vytížení / neuspokojivý stav]
plochy:
P07 = škvárová plocha
P08 = hřiště pro pétanque
P09 = okrajové dřevinné porosty

1-2
[maximální vytížení / uspokojivý stav]
plochy:
P10 = asfaltová plocha
P11 = fotbalové hřiště



2-2
[střední vytížení / uspokojivý stav]
plochy:
P12 = tribuna fotbalového hřiště
P13 = volejbalová hřiště
P14 = pěší průchod zástavbou

3-2
[minimální vytížení / uspokojivý stav]
plochy:
P15 = plochy zeleně v areálu 1/2
P16 = plochy zeleně v areálu 2/2

1-1
[maximální vytížení / optimální stav]
plochy:
P17 = budova sportovní haly
P18 = tenisové kurty

2-1
[střední vytížení / optimální stav]
plochy:
- bez nálezu -

3-1
[minimální vytížení / optimální stav]
plochy:
- bez nálezu -



autoři:	Ing. Vladimír Arnošt Ing. Veronika Stejskalová	
předmět:	Studie rozvoje a provozu městského sportovního areálu	formát: 8A4
místo:	Dubí, k. ú. Běhánky (č. 633411)	datum: 8/2023
název výkresu:	Problémová mapa areálu	číslo výkresu: 3