



Město Dubí

Technický odbor

Ruská 264/128, 417 01 Dubí I tel: 417554614 fax: 417571399

e-mail: herinkova@mesto-dubi.cz

Ing. Lukáš Panchartek
12.09.2023 13:49:58 +0200
Signer:
Ing. Lukáš Panchartek
Město DUBÍ
253497-01RCZ-00266281
Public key:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem

Váš dopis zn./ze dne:	Naše značka č.	Vyřizuje/	V Dubí dne:
KRPU-175373-2/ČJ- 2022-0400FP- PJB/6.9.2023	13/6102/2023	Herinková/417554614	12. září 2023

Žádost o poskytnutí informací


Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn., Vám sdělujeme:

- 1) Místní komunikace
- 2) Ne
- 3) –
- 4) 1.2.2021, ve 4:23 hod.
- 5) Posypem solí
- 6) 30.1.2021, plužením
- 7) Příloha č. 1 - Protokoly o průběhu zimní údržby komunikací ze dne 29.1. – 2.2.2021
Příloha č. 2 - Informace ze systému GPS pro sledování vozidel ze dne 29.1. – 2.2.2021

Ing. Lukáš Panchartek
vedoucí technického odboru

Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:		29.1.2021	Čas: 6 : 00		
Datum ukončení směny:		29.1.2021	Čas: 18 : 00		
Směna předána:		29.1.2021	Čas: 18 : 00		
Směna: (denní / noční)		Denní			
Vedoucí technik:		Schrenk			
Směna:		Křikava, Neumajer, Sirko, Vochomůrka, Hrubý J.			
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	6 : 00 hodin	Sněžení	Ne	-1	
2.	9 : 00 hodin	Sněžení	Ne	-1	
3.	12 : 00 hodin	Sněžení	Ne	-1	
4.	15 : 00 hodin	Sněžení	Ne	0	
5.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	0	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	6 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	9 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	12 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	15 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	06 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	47	80	3760
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh				
2.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	54	195	10530
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač				
3.	06 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	47	130	6110
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor sypač				
4.	06 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	36	65	2340
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh				
5.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	32	160	5120
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh / sypač				
6.	06 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh				
7.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh / sypač				
8.	06 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	2	126	252
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO sypač				
9.	06 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	44	0
	Další údaje: Nasazen HOLDER				
			159	180	120
Celkem			262	km	36032
Poznámky:		schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)		0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzal: Herinková			
Podpis		Podpis			

Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:	29.1.2021	Čas: 18 : 00			
Datum ukončení směny:	30.1.2021	Čas: 5 : 00			
Směna předána:	30.1.2021	Čas: 5 : 00			
Směna: (denní / noční)	Noční				
Vedoucí technik:	Schrenk				
Směna:	Ehrlich, Nestler, Štěpánek, Vaněk				
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	0	
2.	21 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-1	
3.	24 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-1	
4.	3 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-1	
5.	5 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-1	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	21 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	24 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	3 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	5 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	18 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	18	80	1440
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh			
2.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	24	195	4680
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač			
3.	18 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	4	130	520
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor sypač			
4.	18 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	0	65	0
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh			
5.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	0	160	0
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh / sypač			
6.	18 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh			
7.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh / sypač			
8	18 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	0	126	0
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO sypač			
9	18 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	0	0
	Další údaje:	Nasazen HOLDER	159	180	120
Celkem			0	km	6640
Poznámky:	schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)			0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzal: Herinková			
Podpis		Podpis			

Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:	30.1.2021	Čas: 6 : 00			
Datum ukončení směny:	30.1.2021	Čas: 18 : 00			
Směna předána:	30.1.2021	Čas: 18 : 00			
Směna: (denní / noční)	Denní				
Vedoucí technik:	Schrenk				
Směna:	Křikava, Neumajer, Sirko, Vochomůrka, Hrubý J.				
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:		Teplota	
1.	6 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-1	
2.	9 : 00 hodin	Zataženo	Ne	0	
3.	12 : 00 hodin	Zataženo	Ne	1	
4.	15 : 00 hodin	Zataženo	Ne	0	
5.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	6 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	9 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	12 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	15 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	06 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	0	80	0
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh			
2.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	0	195	0
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač			
3.	06 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	0	130	0
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor sypač			
4.	06 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	18	65	1170
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh			
5.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	7	160	1120
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh / sypač			
6.	06 : 00 hodin	Traktor - plužení	28	70	1960
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh			
7.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh / sypač			
8	06 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	1	126	126
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO sypač			
9	06 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	34	0
	Další údaje:	Nasazen HOLDER	159	180	120
Celkem			88	km	10496
Poznámky:	schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)			0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:			Za Město Dubí:		
Předal: Schrenk			převzal: Herinková		
	Podpis			Podpis	

Marius Pedersen a.s.						
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací						
Datum zahájení směny:		30.1.2021	Čas: 18 : 00			
Datum ukončení směny:		31.1.2021	Čas: 5 : 00			
Směna předána:		31.1.2021	Čas: 5 : 00			
Směna: (denní / noční)		Noční				
Vedoucí technik:		Schrenk				
Směna:		Ehrlich, Nestler, Štěpánek, Vaněk				
(jmenný seznam)						
Nepřítomen:						
Počasí:						
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota		
1.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2		
2.	21 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2		
3.	24 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3		
4.	3 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3		
5.	5 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3		
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:						
č.	Čas:	Stav:	Další údaje			
1.	18 : 00 hodin	Sjízdné				
2.	21 : 00 hodin	Sjízdné				
3.	24 : 00 hodin	Sjízdné				
4.	3 : 00 hodin	Sjízdné				
5.	5 : 00 hodin	Sjízdné				
Činnost systému zimní údržby komunikací:						
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem	
1.	18 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	1	80	80	
	Další údaje:		Nasazen stroj MB Axor pluh			
2.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	7	195	1365	
	Další údaje:		Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač			
3.	18 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	3	130	390	
	Další údaje:		Nasazen stroj MB Axor sypač			
4.	18 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	0	65	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj FUMO pluh			
5.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	0	160	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj FUMO pluh / sypač			
6.	18 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj traktor pluh			
7.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj traktor pluh / sypač			
8	18 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	0	126	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj FUMO sypač			
9	18 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	0	0	0
	Další údaje:		Nasazen HOLDER			
			Celkem	11	km	1835
Poznámky:	schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)			0	0	0
Závady:						
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:				
Předal: Schrenk		převzal: Herinková				
Podpis		Podpis				

Marius Pedersen a.s.						
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací						
Datum zahájení směny:		31.1.2021	Čas: 6 : 00			
Datum ukončení směny:		31.1.2021	Čas: 18 : 00			
Směna předána:		31.1.2021	Čas: 18 : 00			
Směna: (denní / noční)		Denní				
Vedoucí technik:		Schrenk				
Směna:		Křikava, Neumajer, Sirko, Vochomůrka, Hrubý J.				
(jmenný seznam)						
Nepřítomen:						
Počasí:						
č.	Čas:	Stav:	Srážky	Teplota		
1.	6 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3		
2.	9 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3		
3.	12 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2		
4.	15 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2		
5.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2		
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:						
č.	Čas:	Stav:	Další údaje			
1.	6 : 00 hodin	Sjízdné				
2.	9 : 00 hodin	Sjízdné				
3.	12 : 00 hodin	Sjízdné				
4.	15 : 00 hodin	Sjízdné				
5.	18 : 00 hodin	Sjízdné				
Činnost systému zimní údržby komunikací:						
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem	
1.	06 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	0	80	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj MB Axor pluh			
2.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	0	195	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač			
3.	06 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	0	130	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj MB Axor sypač			
4.	06 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	0	65	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj FUMO pluh			
5.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	0	160	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj FUMO pluh / sypač			
6.	06 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj traktor pluh			
7.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj traktor pluh / sypač			
8.	06 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	0	126	0	
	Další údaje:		Nasazen stroj FUMO sypač			
9.	06 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	0	0	0
	Další údaje:		Nasazen HOLDER	159	180	120
Celkem			0	km		0
Poznámky:	schodiště, přechody, zastávky (počet lidí / dny)				0	0
Závady:						
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:				
Předal: Schrenk		převzal: Herinková				
Podpis		Podpis				

Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:	31.1.2021	Čas: 18 : 00			
Datum ukončení směny:	1.2.2021	Čas: 5 : 00			
Směna předána:	1.2.2021	Čas: 5 : 00			
Směna: (denní / noční)	Noční				
Vedoucí technik:	Schrenk				
Směna:	Ehrlich, Nestler, Štěpánek, Vaněk				
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-2	
2.	21 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-7	
3.	24 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-9	
4.	3 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-9	
5.	5 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-9	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	21 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	24 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	3 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	5 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	18 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	0	80	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh				
2.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	0	195	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač				
3.	18 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	2	130	260
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor sypač				
4.	18 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	0	65	0
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh				
5.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	2	160	320
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh / sypač				
6.	18 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh				
7.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh / sypač				
8	18 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	6	126	756
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO sypač				
9	18 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	0	0
	Další údaje: Nasazen HOLDER				
Celkem			10	km	1336
Poznámky:	schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)			0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzal: Herinková			
Podpis		Podpis			


Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:	1.2.2021	Čas: 6 : 00			
Datum ukončení směny:	1.2.2021	Čas: 18 : 00			
Směna předána:	1.2.2021	Čas: 18 : 00			
Směna: (denní / noční)	Denní				
Vedoucí technik:	Schrenk				
Směna:	Klinkáček, Gabčo ,Záruba, Kima, May				
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	6 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-9	
2.	9 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-6	
3.	12 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-4	
4.	15 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3	
5.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	6 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	9 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	12 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	15 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	06 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	3	80	240
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh			
2.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	3	195	585
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač			
3.	06 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	12	130	1560
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor sypač			
4.	06 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	1	65	65
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh			
5.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	0	160	0
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh / sypač			
6.	06 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh			
7.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh / sypač			
8.	06 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	2	126	252
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO sypač			
9.	06 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	27	0
	Další údaje:	Nasazen HOLDER	159	180	120
Celkem			48	km	7562
Poznámky:	schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)			0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzala : Herinková			
Podpis		Podpis			

Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:		1.2.2021	Čas: 18 : 00		
Datum ukončení směny:		2.2.2021	Čas: 5 : 00		
Směna předána:		2.2.2021	Čas: 5 : 00		
Směna: (denní / noční)		Noční			
Vedoucí technik:		Schrenk			
Směna:		Zábranský, Kruliš, Šedina, Gadžor, Hábl			
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3	
2.	21 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-4	
3.	24 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-5	
4.	3 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-5	
5.	5 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	21 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	24 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	3 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	5 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	18 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	0	80	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh				
2.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	0	195	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač				
3.	18 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	9	130	1170
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor sypač				
4.	18 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	0	65	0
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh				
5.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	1	160	160
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh / sypač				
6.	18 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh				
7.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh / sypač				
8.	18 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	7	126	882
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO sypač				
9.	18 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	0	0
	Další údaje: Nasazen HOLDER				
Celkem			17	km	2212
Poznámky:		schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)		0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzala : Herinková			
Podpis		Podpis			


Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:	2.2.2021	Čas: 6 : 00			
Datum ukončení směny:	2.2.2021	Čas: 18 : 00			
Směna předána:	2.2.2021	Čas: 18 : 00			
Směna: (denní / noční)	Denní				
Vedoucí technik:	Schrenk				
Směna:	Klinkáček, Gabčo, Záruba, Kima, May				
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	6 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-3	
2.	9 : 00 hodin	Zataženo	Ne	-1	
3.	12 : 00 hodin	Zataženo	Ne	1	
4.	15 : 00 hodin	Zataženo	Ne	2	
5.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	2	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	6 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	9 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	12 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	15 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	06 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	2	80	160
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh			
2.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	1	195	195
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač			
3.	06 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	4	130	520
	Další údaje:	Nasazen stroj MB Axor sypač			
4.	06 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	1	65	65
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh			
5.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	3	160	480
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO pluh / sypač			
6.	06 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh			
7.	06 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje:	Nasazen stroj traktor pluh / sypač			
8	06 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	4	126	504
	Další údaje:	Nasazen stroj FUMO sypač			
9	06 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	24	0
	Další údaje:	Nasazen HOLDER	159	180	120
Celkem			39	km	6244
Poznámky:	schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)			0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzala : Herinková			
Podpis		Podpis			

Marius Pedersen a.s.					
Protokol o průběhu zimní údržby komunikací					
Datum zahájení směny:		2.2.2021	Čas: 18 : 00		
Datum ukončení směny:		3.2.2021	Čas: 5 : 00		
Směna předána:		3.2.2021	Čas: 5 : 00		
Směna: (denní / noční)		Noční			
Vedoucí technik:		Schrenk			
Směna:		Zábranský, Kruliš, Šedina, Gadžor, Hábl			
(jmenný seznam)					
Nepřítomen:					
Počasí:					
č.	Čas:	Stav:	Srážky:	Teplota	
1.	18 : 00 hodin	Zataženo	Ne	2	
2.	21 : 00 hodin	Zataženo	Ne	2	
3.	24 : 00 hodin	Zataženo	Ne	1	
4.	3 : 00 hodin	Zataženo	Ne	1	
5.	5 : 00 hodin	Zataženo	Ne	1	
Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem:					
č.	Čas:	Stav:	Další údaje		
1.	18 : 00 hodin	Sjízdné			
2.	21 : 00 hodin	Sjízdné			
3.	24 : 00 hodin	Sjízdné			
4.	3 : 00 hodin	Sjízdné			
5.	5 : 00 hodin	Sjízdné			
Činnost systému zimní údržby komunikací:					
č.	Čas:	Činnost:	Km	j.cena	celkem
1.	18 : 00 hodin	Plužení - velké vozidlo	0	80	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh				
2.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - velké vozidlo	0	195	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor pluh/sypač				
3.	18 : 00 hodin	Posyp - velké vozidlo	0	130	0
	Další údaje: Nasazen stroj MB Axor sypač				
4.	18 : 00 hodin	Plužení - malé vozidlo	0	65	0
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh				
5.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - malé vozidlo	0	160	0
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO pluh / sypač				
6.	18 : 00 hodin	Traktor - plužení	0	70	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh				
7.	18 : 00 hodin	Plužení + posyp - Traktor	0	190	0
	Další údaje: Nasazen stroj traktor pluh / sypač				
8	18 : 00 hodin	Posyp - malé vozidlo	0	126	0
	Další údaje: Nasazen stroj FUMO sypač				
9	18 : 00 hodin	Dubí- pluh,pluh+posyp,posyp	0	0	0
	Další údaje: Nasazen HOLDER				
Celkem			0	km	0
Poznámky:		schodiště,přechody,zastávky (počet lidí / dny)		0	0
Závady:					
Za Marius Pedersen:		Za Město Dubí:			
Předal: Schrenk		převzala : Herinková			
Podpis		Podpis			


Informace ze systému GPS pro sledování vozidel ze dne 29.1. – 2.2.2021




29.1.2021, 4:05, RZ 2H81783, MULTICAR, 3x plužení




29.1.2021, 5:30, RZ 2H81783, MULTICAR, 1x plužení + posyp sůl




29.1.2021, 8:33, RZ 2H81783, MULTICAR, 1x plužení/
plužení + posyp sůl




29.1.2021, 9:52, RZ 2H81783, MULTICAR, 3x plužení




29.1.2021, 10:26, RZ 4H98729, MB UNIMOG, 1x posyp sůl




29.1.2021, 13:14, RZ 2H81783, MULTICAR, 3x plužení




29.1.2021, 13:41, RZ 2H81783, MULTICAR, 2x plužení + posyp sůl



30.1.2021, 5:55, RZ 2H81783, MULTICAR, 3x plužení



1.2.2021, 4:23, RZ 2H81783, MULTICAR, 1x posyp



2.2.2021, 5:42, RZ 5H77719, MULTICAR, 1x posyp